

Số: 116/BC-TH&THCS

Đông Hải 2, ngày 08 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO RÀ SOÁT THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Trường TH&THCS Đông Hải 2 báo cáo thực trạng và giải pháp khắc phục công tác phòng cháy chữa cháy tại nhà trường như sau:

1. Tồn tại

- Hai dãy nhà 2 tầng của nhà trường thiếu 01 cầu thang thoát hiểm;
- Các phòng học của nhà trường hiện tại chỉ có 01 cửa ra vào thiếu 01 cửa thoát hiểm;
- Nhà Trường chưa có bể chứa nước phục vụ công tác chữa cháy;
- Cột thu lôi của hai dãy nhà đã trang bị lâu năm, chưa được đo điện trở.

2. Giải pháp khắc phục

Về điều kiện mặt bằng nhà trường đầy đủ điều kiện có thể khắc phục các tồn tại về công tác PCCC đã nêu trên. Tuy nhiên, hiện tại nhà trường đang nằm trong dự án việc sửa chữa rất khó khăn nên đề nghị UBND Quận cho chủ, phương án thực hiện:

+ Xây thêm 1 cầu thang thoát hiểm dùng chung cho 2 dãy nhà và mở thêm 1 cửa ra vào tại mỗi phòng học thuộc hai dãy nhà hai tầng;

+ Cho cơ quan chức năng kiểm tra đo điện trở cột thu lôi của 2 dãy nhà 2 tầng.

Trên đây báo cáo thực trạng và giải pháp khắc phục công tác phòng cháy chữa cháy của nhà Trường.

Trường TH&THCS Đông Hải 2 trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);
- Lưu hồ sơ PCCC.

TM. NHÀ TRƯỜNG



HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Phú Chuẩn