

Số: /BB-PCCC-MNTL

Vĩnh Hải, ngày 31 tháng 03 năm 2025

BIÊN BẢN

Kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

I. Thời gian: Hồi 08giờ 00phút, ngày 31 tháng 03 năm 2025

II. Địa điểm: Trường Mầm non Thanh Lương – Thôn Cúc Thủy, xã Vĩnh Hải, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

III. Thành phần đoàn kiểm tra gồm:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm – Phó Hiệu trưởng - Đội trưởng đội PCCC
- Bà Trần Thị Tý - Phó Hiệu trưởng - Đội phó đội PCCC
- Bà Nguyễn Thị Xuân - Chủ tịch công đoàn - Thành viên
- Bà Đoàn Thị Giang - Tổ trưởng CM - Thư ký
- Bà Lê Thị Kim Oanh – Tổ phó CM - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Dương – Giáo viên - Thành viên
- Ông Đỗ Văn Vượng - Bảo vệ - Thành viên

Đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị.

Tình hình và kết quả kiểm tra như sau: (4)

IV. Nội dung kiểm tra

1. Kiểm tra bố trí mặt bằng xây dựng, khoảng cách an toàn về PCCC và các biện pháp ngăn cháy và chống cháy

- Các điều kiện cửa thoát nạn, hệ thống chiếu sáng, đường chỉ dẫn thoát nạn... đảm bảo an toàn thoát nạn cho con người khi có cháy xảy ra.

- Các điều kiện hệ thống điện trong các lớp học, các phòng chức năng của nhà trường được bố trí hợp lý an toàn.

- Phương tiện dụng cụ chữa cháy đảm bảo về chất lượng đáp ứng sẵn sàng cho công tác phòng cháy chữa cháy tại đơn vị.

2. Hiện trạng hệ thống PCCC

- Hệ thống dây dẫn điện toàn bộ công trình trường học được lắp đặt trong tường và ống gel chống cháy theo quy định. Đảm bảo an toàn PCCC.

- Phương tiện chữa cháy gồm: 12 bình bột chữa cháy, 02 bộ Nội quy tiêu lệnh, tại thời điểm kiểm tra, các phương tiện chữa cháy đảm bảo hoạt động.

- Hệ thống điện 09 phòng học và bếp an đảm bảo an toàn

- Hệ thống bể nước phòng cháy: 02 cái

- Téc nước: 05 cái

- Giao thông: Cơ sở nằm cạnh đường trục xã, mặt đường rộng đảm bảo cho xe chữa cháy di chuyển
- Nguồn nước: Nhà trường nằm cách mương nước khoảng 20m thuận tiện cho công tác chữa cháy và CNCH khi có sự cố xảy ra.
- Xô chậu và các đồ dùng khác.
- Trang bị, bố trí, kiểm tra và bảo dưỡng. Tại thời điểm kiểm tra hệ thống chữa cháy hoạt động bình thường.

3. Tự nhận xét, đánh giá

** Ưu điểm*

- Từ khi hoạt động không để xảy ra vụ việc gì liên quan đến cháy, nổ.
- Xây dựng hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC theo quy định tại Điều 4, Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020.
- Hệ thống PCCC đầy đủ.

** Tồn tại*

- Không có.

4. Biện pháp

- Thường xuyên tự kiểm tra công tác PCCC&CNCH tại cơ sở và có biên bản ghi nhận lại nội dung kiểm tra lưu vào hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC.
- Biên bản lập xong hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

(ký ghi rõ họ, tên)

Đoàn Thị Giang

ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA

(ký ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Thị Ngọc Trâm